

KF-W4-18-2P 发电机技术数据

型 号 : KF-W4-18-2P

基本技术参数

功 率 (kW) 容 量 (kVA) : 22.5 : 18 电 压 (V) 流 (A) : 400 电 : 32.5 : 50 频 率(Hz) 转 速 (r/min) : 3000 极 功率因数 (cos Φ) : 0.8(滯后) 数 : 2 : Y 相 数 接 法 3 绝缘等级 防护等级 : H/H : IP21 电压调整率(%) : +1: 120

重

量 (kg)

主要参数值

直轴同步电抗标幺值 Xd (%) : 174 直轴瞬变电抗标幺值 X'd (%) : 17.1 直轴超瞬变电抗标幺值 X"d (%) : 15.1 交轴同步电抗标幺值 Xq (%) : 89 X''q (%) : 15.5 交轴超瞬变电抗标幺值 负序电抗标幺值 X2 (%) : 15.3 直流分量时间常数 Ta (ms) : 5瞬变电流时间常数 T'd (ms) : 35超瞬态电流时间常数 T''d (ms) : 4励磁绕组时间常数 T'do (ms) : 631 短路比 Kcc : 0.57 η (%) : 79.1 效 率



KF-W4. D-18-2P 发电机技术数据

型 号 : KF-W4. D-18-2P


基本技术参数

功 率 (kW) 容 量 (kVA) : 22.5 : 18 电 压 (V) 流 (A) : 400 电 : 32.5 : 50 频 率(Hz) 转 速 (r/min) : 3000 极 功率因数 (cos Φ) : 0.8(滯后) 数 : 2 : Y 相 数 接 法 3 绝缘等级 防护等级 : H/H : IP21 电压调整率(%) : +1重 量 (kg) : 115

主要参数值

直轴同步电抗标幺值 Xd (%) : 174 直轴瞬变电抗标幺值 X'd (%) : 17.1 直轴超瞬变电抗标幺值 X"d (%) : 15.1 交轴同步电抗标幺值 Xq (%) : 89 交轴超瞬变电抗标幺值 X''q (%) : 15.5 负序电抗标幺值 X2 (%) : 15.3 直流分量时间常数 Ta (ms) : 5瞬变电流时间常数 T'd (ms) : 35超瞬态电流时间常数 T''d (ms) : 4励磁绕组时间常数 T'do (ms) : 631 短路比 Kcc : 0.57 η (%) : 79.1 效 率





法兰尺寸(mm)								弹性联轴器片尺寸(mm)					
SAE	AK	ΑJ	α	n×øBF	BD	М	SAE	ВХ	Р	AH	χ×φΥ		
3	409.58	428.62	15°	12×ø11	450	400	7.5	241.3	222.25	30.2	8×ø9		
4	361.9	381	15°	12×ø11	405	376	10	314.32	295.3	54.0	8×ø11		
5	314.32	333.38	22.5°	8×¢11	355	355	11.5	352.43	333.37	39.6	8×ø11		

轴系图



描图

校 描

: 1													
13.8	105			160.5		3		171		4	61 9	 	
φ22 	09¢				†0 <i>h</i>				09¢			\$200 P	滚动轴承中心
15		127.8	-	77	77.5				98	98.5		27 24.7	
ı	轴套①		h	风扇(主转		励磁机	L转子 ④	整个	特子	I	
	重量	转动惯量	重量	转动惯量	重量	转动惯量	重量	转动惯量	重量	转动惯量	重量	转动惯量	
	Kg	Kg.m²	Kg	Kg.m²	Kg	Kg.m²	Kg	Kg.m²	Kg	Kg.m²	Kg	Kg.m²	
	0.8	0.006	10.5	0.005	1.5	0.018	25.2	0.208	7.0	0.035	45	0.272	

旧底图总号												
签 字												
	标记	处数	数 更改文件号		签字		日期					
a.e. The	设	计		标准化				图样标记	视图标记	重量	比例	
日期	校	校对		,	审定						1.0	
	审	<u>核</u>			批准			А			1:8	
	I	艺			日期			共	1 页	第	1 页	

康富科技股份有限公司

KF-W4.D-18-2P发电机外形安装图